ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1:

SERVICE DE LOS ECOGRAFOS TOSHIBA

CANTIDAD: 5 (CINCO)

CARACTERÍSTICAS:

SERVICE CON MANO DE OBRA INTEGRAL DE 5 (CINCO) ECOGRAFOS, CON REPUESTOS NUEVOS Y SIN USO, ORIGINALES, MARCA TOSHIBA:

1- Ecografo Toshiba XARIO

NS LGM11Y4939

IP 619784

Ubicación: 1° Piso Sector "H" consultorio 19 (Ecografía)

Falla que presenta: Mantenimiento Correctivo
Fallas en el Track Ball
Limpieza general

2- Ecografo Toshiba XARIO

NS LGJ10X2868

IP 613224

Ubicación: 1° Piso Sector "H" consultorio 22 (Ecografía)

Falla que presenta: Mantenimiento Correctivo
Fallas en el Track Ball
Falla el brazo mecánico del monitor
Cristales rotos del transductor CONVEX
Cristales rotos del transductor PB
Limpieza general

3- Ecografo Toshiba NEMIO

NS N5536755

IP 604515

Ubicación: 1° Piso Sector "H" consultorio 22 (Ecografía)

Falla que presenta: Mantenimiento Correctivo
Problemas de definición del transductor PB
Descalibracion del Doppler
Membrana rota del Transductor lineal
Limpieza general

4- Ecografo Toshiba XARIO

NS 99ª11X4182

IP 615790

Ubicación: 1° Piso Sector "C" consultorio 107 (Ecocardiografia)

Falla que presenta: Mantenimiento Correctivo
 Fallas en el Track Ball (cambio del eje)
 Limpieza general

5- Ecografo Toshiba NEMIO

NS N5536765

IP 604496

Ubicación: 1° Piso Sector "C" consultorio 107 (Ecocardiografia)

Falla que presenta: Mantenimiento preventivo
 Limpieza general