



ANEXO CONVOCATORIA

108/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Reparacion de 5 equipos segun se detalla a continuación:</p> <p>1- Numero Serie: TZA1LF24600052 Marca: Dahua Modelo: DVR-3108H Área: Biblioteca Falla: Resoldar microprocesador de video falla ch 3, ch7. Restaurar a valores de fábrica. Cambiar disco y fuente.</p> <p>2- Numero Serie: TZA4LE135WG2218 Marca: Dahua Modelo: HCVR-5216A-V2 Área: Departamento de Derecho y Ciencia Política Falla: Cambiar coolers. Actualizar firmware. Cambiar disco y fuente.</p> <p>3- Numero Serie: TZA4LE135WGG5PS Marca: Dahua Modelo: HCVR-5216A-V2 Área: Rectorado Falla: Cambiar cooler. Actualizar firmware. Cambiar fuente y disco.</p> <p>4- Numero Serie: 1C00E39PAEJOU6Q Marca: Dahua Modelo: HCVR-5216AN-S2 Área: Departamento de Ciencias Económicas Falla: Reparar etapa de video ch12, 14. Limpiar 2 (dos) coolers. Resetear a valores de fábrica. Actualizar firmware. Cambiar fuente y disco.</p> <p>5- Numero Serie: TZA4HF235WBV5N6 Marca: Dahua Modelo: NVR7464 Área: CTI (Redes) Falla: Reparar fuente interna. Limpiar 3 (tres) coolers. Resetear</p>	



Universidad Nacional
de La Matanza

Firma del Responsable de Contrataciones