

**Especificaciones Técnicas**

10/2019

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Reparación de Vehículo Mercedes Benz Sprinter 313, dominio GPL 286, de acuerdo a las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">• Reparar los 2 laterales, puerta delantera derecha.• Techo.• Parante Delantero Derecho.• Parante Delantero Izquierdo.• Torpedo.
2	Reparación de Vehículo Mercedes Benz Sprinter 313, dominio GPL 281, de acuerdo a las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">• 2 Amortiguadores delanteros.• 1 Juego Pastillas y Discos delanteros.• 4 Bujes de Parrillas• 1 Precap.• 2 Rótulas.• 2 Bujes Barra Estabilizadora Derecha.• 2 Extremos.• 1 Juego de Discos y pastillas traseros.• 2 Amortiguadores traseros.• 1 Alineación.• 1 Mano de Obra.
3	Reparación de Vehículo Ford Ranger 4x4, dominio GVG 697, de acuerdo a las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">• 2 Parrillas delantera con rótula.• 2 Rótulos Interiores.• 2 Amortiguadores delanteros.• 2 Extremos.• 2 Precap• 1 Juego de Pastillas de Freno Delantero.• 2 Discos de Freno Delantero.• 2 Campanas y Cintas.• 2 Cilindrado Trasero de Freno.• 2 Amortiguadores Traseros.• 1 Alineación• 1 Mano de Obra.