


**FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
VI BRIGADA AEREA
GRUPO TECNICO 6**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº 2

**REPUESTOS Y ACCESORIOS
(REPUESTOS DE AERONAVES)
GRUPO TECNICO 6**

TANDIL, 25 SEPTIEMBRE DE 2017.-

IF-2017-22847052-APN-VBAT#FAA

1. OBJETO

La presente documentación tiene por objeto detallar la especificación técnica de los siguientes ítems, pertenecientes a repuestos de aviones Cessna 182 J y Aerocommander AC 500.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1:

DEBE COTIZAR OVERHAUL/CORE BOMBA DE HIDRAULICA P/N 4790222-501 O 6790222-511 O 105HBG-2113 PARA AERONAVE AEROCOMANDER AC 500U. CON CERTIFICADO 8130 O EQUIVALENTE CORRESPONDIENTE Y GARANTIA.

ITEM 2:

DEBE COTIZAR BOMBA DE FRENO P/N 0541138-16 O REEMPLAZANTE P/N 9882010-1 (DEBE COTIZAR EL BOMBIN DE FRENO SOLO) PARA AVION CESSNA 182 J. CON CERTIFICADO 8130.

ITEM 3:

DEBE COTIZAR CUBIERTA TREN PRINCIPAL 600X6 DE 6 TELAS O REEMPLAZANTE PARA AVION CESSNA 182 J.

ITEM 4:

DEBE COTIZAR CUBIERTA DEL TREN DE NARIZ 500X5 DE 6 TELAS O REEMPLAZANTE PARA AVION CESSNA 182 J.

ITEM 5:

DEBE COTIZAR LAMP SOKET ASSY (72914) P/N A-2064-7-1683 O REEMPLAZANTE PARA AVION AEROCOMMAMDER AC 500U. SIN CERTIFICADO 8130.

ITEM 6:

DEBE COTIZAR LAMP RECEPTABLE RED P/N VM911M-2 O MS2545-2 O REEMPLAZANTE PARA AVION AEROCOMMAMDER AC 500U. SIN CERTIFICADO 8130.

ITEM 7:

DEBE COTIZAR LAMP RECEPTABLE GREEN P/N VM911M-3 O REEMPLAZANTE PARA AVION AEROCOMMAMDER AC 500U. SIN CERTIFICADO 8130.

IF-2017-22847052-APN-VBAT#FAA

ITEM 8:

DEBE COTIZAR RADIO PANEL LIGHT P/N 0700737-10 REEMPLAZANTE PARA AVION CESSNA 182 J. CON CERTIFICADO 8130-3.

ITEM 9:

DEBE COTIZAR SWITCH GENERATOR P/N AN3023-1 O REEMPLAZANTE PARA AVION AEROCOMMAMDER AC 500U. SIN CERTIFICADO 8130.

ITEM 10:

DEBE COTIZAR HORN LANDING GEAR WARNING P/N MS 25222-1 O REEMPLAZANTE PARA AVION AEROCOMMAMDER AC 500U. SIN CERTIFICADO 8130.

ITEM 11:

DEBE COTIZAR CAMARA 500X5 DE 6 TELAS O REEMPLAZANTE PARA AVION CESSNA 182 J.

ITEM 12:

DEBE COTIZAR KIT BULBO TEMPERATURA DE ACEITE CON INDICADOR 0/240°, CAPILAR Y BULBO P/N 448726-63. CON CERTIFICADO 8130. CONDICION OVERHAULL.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

Los repuestos deberán ser nuevos, no se aceptarán repuestos usados.

Los repuestos deberán contar con **Certificado de conformidad, Formulario 8130 o equivalente en los ítems especificados.**

El oferente deberá tener en cuenta que los gastos de traslado, en la recepción y entrega de los repuestos correrán por su cuenta.

4. PLAZO DE ENTREGA

El material deberá ser entregado dentro de los 30 días corridos de notificada la orden de compra.

Cualquier consulta podrá ser realizada en la VI Brigada Aérea, División Economía, (de 08:00 hs. a 13:00 hs). Teléfono 0294-4446240/46 Int. 26051/26080.

TANDIL, 25 de septiembre de 2017

IF-2017-22847052-APN-VBAT#FAA
car. VBAT VBAT/17