



- COLOCACION DE PLAQUETA FRIO - CALOR
- CAMBIO DE CONTROL REMOTO
- DESMONTE DE UNIDAD EXTERIOR
- CONVERSION DE FRIO SOLO A FRIO CALOR
- CAMBIO DE FORZADOR UNIDAD EXTERIOR
- CAMBIO DE MOTOR TURBINA UNIDAD INTERIOR
- CAMBIO DE TURBINA TANGENCIAL
- CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA UNIDAD INTERIOR
- PRESURIZACION DE CAÑERIA
- VACIO DE SISTEMA
- CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22

CABA, 13 de noviembre de 2017.

Vº Bº



Coronel CESAR ROBERTO ECHAZÚ
DIRECTOR DE BIENESTAR - DGPB - EMGE