

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1:

REPARACION INTEGRAL DE UN EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA PORTATIL

CANTIDAD: 1 (UNA)

CARACTERÍSTICAS:

EQUIPO N° 2 DE OSMOSIS INVERSA PORTATIL MARCA ROEMA, MODELO RO IP 509882

REPARACION INTEGRAL

- CAMBIO DE 2 (DOS) MEMBRANAS DE POLIAMIDA ESPIRALADA.
- CAMBIO DE 2 (DOS) HOUSING.
- CAMBIO DE 1 (UNA) BOMBA A DIAFRAGMA DE ALTA PRESION.
- REPARACION INTEGRAL DE 1 (UNA) BOMBA A DIAFRAGMA DE ALTA PRESION.
- CAMBIO DE FILTROS DE PRETRATAMIENTO.
- CAMBIO DE FILTRO DE PROFUNDIDAD.
- CAMBIO DE CARBON.
- CAMBIO DE LA RESINA CATIONICA FUERTE.
- REPARACION DE CIRCUITO HIDRAULICO.
- CAMBIO DE ACOPLER Y RUEDAS.
- CONTROL DE TODOS LOS PARAMETROS.

GARANTIA DE LAS REPARACIONES 3 (TRES) MESES.