

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REGLON N° 1:

REPARACION DE ARCO EN "C" DE QUIROFANO

CANTIDAD: UNO (1) Servicio

CARACTERISTICAS:

ARCO EN "C" marca GBA, modelo MOBILEX HF C, N° SERIE HF-5561 N° 511112 MRA.

La reparación deberá incluir los provisión de:

- UNO (1) Intensificador de imágenes marca Thompson, modelo 4-6-9", nuevo.
- UNO (1) Fuente de alta tensión nueva.
- Armado por parte de la empresa que resulte adjudicada en su fábrica/taller con cámara de TV de CCD, traslado hasta el Hospital, armado y ajuste del circuito cerrado de TV.
- Puesta en marcha del equipo realizando la calibración de los parámetros.

GARANTIA DE LA REPARACION:

UNO (1) AÑO PARA EL EQUIPO Y DOCE (12) MESES PARA LAS AMPOLLAS DE VACIO, SEGÚN CONDICIONES GENERALES DE FÁBRICA.