



**FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
VI BRIGADA AEREA
GRUPO TECNICO 6**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°1
REPARACION DE EQUIPOS
GRUPO TECNICO 6**

TANDIL, 31 DE AGOSTO DE 2016

1. OBJETO

La presente documentación tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas de los siguientes ítems pertenecientes a una aeronave Aerocommander AC-500U de dotación.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1:

DEBE COTIZAR OVERHAUL-EXCHANGE DEL SIGUIENTE COMPONENTE CON SUS ACCESORIOS Y APLICAR LOS CORRESPONDIENTES AD (DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD, BS (BOLETINES DE SERVICIO).

1. **Unidad Control de Combustible (FCU) de un Motor Lycoming P/N: IO-540-E1B5**
Marca BENDIX
Modelo RS-10B1
P/N 391787-4
S/N 30843/52

ITEM 2:

DEBE COTIZAR REPARACION DE INDICATOR GYRO ATTITUDE P/N 102-0045-01 S/N 900037.

ITEM 3:

DEBE COTIZAR REPARACION DE INDICATOR GYRO ATTITUDE P/N 102-0060-02 S/N 17A0020.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

Dichos elementos y sus componentes deberán contar con **Certificado de conformidad, Formulario 8130- 3M/ 8130-3 y garantía.**

El oferente deberá tener en cuenta que los gastos de traslado, en la recepción y entrega de los repuestos correrán por su cuenta.

4. PLAZO DE ENTREGA

El material debe ser entregado a los 20 días de notificada la orden de compra.

Cualquier consulta podrá ser realizada en la VI Brigada Aérea, Grupo Técnico 6, Sección Adquisición y presupuesto (de 08:00 hs. a 13:00 hs). Teléfono 0294-4446240/46 Int. 26253/189.


inf. sif) CC, AC500U.


SPTORRES
INSP AERONAVICA



TANDIL, 31 de agosto de 2016


Vicecomodoro PEDRO ANDRES HERNANDEZ
Jefe Grupo Técnico 6