


**FUERZA AEREA ARGENTINA**  
**COMANDO DE ALISTAMIENTO Y**  
**ADiestRAMIENTO DE LA FUERZA AEREA**  
**ARGENTINA**  
**V BRIGADA AEREA**  
**GRUPO TECNICO 5**



***ESPECIFICACIONES TECNICAS***  
***MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS***  
***VARIOS***  
***GRUPO TECNICO 5***

**AÑO 2017**

IF-2017-22846386-APN-VBAT#FAA

## 1. OBJETO

La presente documentación tiene por objeto detallar las Especificaciones Técnicas de los siguientes ítems de Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios.

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Item 1:

MANT. Y REPAR. EQ. COMUNICACION; MANT. EQUIPO DE COMUNICACIÓN (OBSERVACION REPARACION DE EQUIPO DE VHF DE AERONAVE N° PARTE 622-2078-001 CON FORMULARIO 8130). INFORME TÉCNICO N° 51/17. PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

### Item 2:

MANT. Y REPAR. EQ. COMUNICACION; MANT. EQUIPO DE COMUNICACIÓN (OBSERVACION REPARACION DE EQUIPO VOR DE AERONAVE N° PARTE 622-2080-001 CON FORMULARIO 8130). INFORME TÉCNICO N° 54/17. PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

### Item 3:

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE INDICADOR DE POSICION DE FLAPS DE AERONAVE N° PARTE C668001-0101/05 CON FORMULARIO 8130.) INFORME TÉCNICO N° 62/17. PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

### Item 4:

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE INDICADOR DE 351 DE AERONAVE N° PARTE 622-2083-003 CON FORMULARIO 8130). INFORME TÉCNICO N° 50/17. PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

### Item 5:

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE INDICADOR DE GIRO Y VIRAJE DE AERONAVE N° PARTE S27200AJ6 CON FORMULARIO 8130) INFORME TÉCNICO N° 56/17. PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

### Item 6:

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE INDICADOR DE GIRO Y LADEO DE AERONAVE N° PARTE S2800-(4245-4) CON FORMULARIO 8130). INFORME TÉCNICO N° 66/17. PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

### Item 7:

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE VARIOMETRO DE AERONAVE N° PARTE S1392-N2 CON FORMULARIO 8130). INFORMES TÉCNICOS N° 73/17, 74/17 Y 75/17. PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

**Item 8:**

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE VELOCIMETRO DE AERONAVE N° PARTE S1470-N4/230-I200-4 CON FORMULARIO 8130). INFORMES TÉCNICOS N° 78/17 Y 79/17. PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

**Item 9:** MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE ALTIMETRO DE AERONAVE N° PARTE 671CLU-4-035/ AN5760L4B / 5934 PAD-1 CON FORMULARIO 8130). INFORME TÉCNICO N° 76/17 Y 77/17). PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

**Item 10:**

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB. (OBSERVACION REPARACION DE INDICADOR MANIFOULD PRESSURE AERONAVE N° PARTE 6111 CON FORMULARIO 8130). INFORME TÉCNICO N° 67/17 Y 68/17. PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

**Item 11:**

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE INDICADOR DE COMBUSTIBLE Y DE PRESION N° PARTE 6331 CON FORMULARIO 8130). SEGÚN INFORME TÉCNICO N° 58/17). PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

**Item 12:**

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE INDICADOR DE GIRO DIRECCIONAL N° PARTE RCA11A-8 CON FORMULARIO 8130). INFORME TÉCNICO N° 57/17). PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

**Item 13:**

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE TRAMISOR DE POSICION FLAPS N° PARTE C590501-0101 CON FORMULARIO 8130). INFORMES TÉCNICOS N° 63/17, 64/17 Y 69/17). PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

**Item 14:**

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE TRAMISOR DE COMBUSTIBLE N° PARTE C668007-0105 CON FORMULARIO 8130). INFORMES TÉCNICOS N° 60/17 Y 61/17. PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

**Item 15:**

MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB.; MANT. GIROCOMPAS Y SIST. GOB (OBSERVACION REPARACION DE INDICADOR DE SUCCION N° PARTE 51414-1 CON FORMULARIO 8130). INFORME TÉCNICO N° 59/17. PERTENECIENTE A LA AERONAVE CESSNA 182J.

### 3. CONSIDERACIONES GENERALES

Los repuestos deberán contar con certificado de conformidad, formulario 8130 o equivalente correspondiente y garantías.

El oferente deberá tener en cuenta que los gastos de traslado, en la recepción y entrega de los repuestos correrán por su cuenta.

### 4. PLAZO DE ENTREGA

El material deberá ser entregado dentro de los 30 días corridos de notificada la Orden de Compra.

Las consultas se podrán realizar en la V Brigada Aérea, Grupo Técnico 5, Sección SCAM (de 08:00hs a 13:00hs) Teléfono 02657-4445607.

Villa Reynolds, 28 de septiembre 2017.

  
Aux Cabecera  
Aux SCAM