


EJERCITO ARGENTINO

Cdo Br M VI

CA COM M 6

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA




VEHICULO ISUZU TROOPER NI 038035

NNE: 2320-DM-032-1985

INE: CAMION UTILITARIO JEEP VG 1/2 T 4X4  
ISUZU TROOPER TDI 2001

NI: 038035



ET Nro: 003/CA COM M 6/18

Fecha: 24 ENE 18

Documentos Agregados:

**1. OBJETO:**

Estas especificaciones definen los aspectos técnicos mínimos necesarios que se deben cumplir para la "EL CAMBIO DE TERMOSTATO DE TEMPERATURA, BULBO DE PRESION DE ACEITE, BULBO SENSOR DE TEMPERATURA, COMO ASI TAMBIEN FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE".

"REPARACION DE JUEGO DE CALIPERS DELANTERO Y TRASERO"

**2. ASPECTOS GENERALES:**

- 2.1 Se efectuara el cambio de termostato, bulbo de presión de aceite, bulbo sensor de temperatura, como así también de los filtro de aire, aceite y combustible. Se le efectuara la reparación de los juegos de caliper delantero y trasero, en el vehículo mencionado, el cual estará a cargo del mecánico de esta subunidad independiente.
- 2.2 Comprende las actividades de reemplazo de los efectos antes mencionado y el mantenimiento y reparación de los caliper delanteros y traseros.

**3. REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL OFERENTE.**

- 3.1 Deberá contar con repuestos originales solicitados.
- 3.2 Para facilitar la búsqueda de repuestos a utilizar envió Nro de Chasis del vehículo el cual es: **JACUB569G17100659**


**4. GARANTÍA TECNICA.**

- 4.1 El repuesto deberá ser el solicitado, con la garantía de cambio, si no corresponde al solicitado.

LUGAR Y FECHA: NEUQUEN, 24 de enero de 2018.

OFICIAL LOGISTICO U(n)

Cbo Mec Mot **MATIAS ALEXIS OLMOS**  
RESPONSABLE TECNICO O ESPECIALISTA



Mayor **ADEL IGNACIO BARRUTE PENEYRA**  
JEFE DE LA COMPANIA DE COMUNICACIONES DE MONTAÑA