



Tapa de inspección existente

Aire acondicionado de 2.250 kcal/h  
existente a retirar

Tabiquería de placas de yeso  
existente

Aire acondicionado existente a  
reconexionar

Carpintería existente

Equipo de CCTV con 8 CPUs Industriales

Nota: Todas las medidas son aproximadas y se expresan en metros. Las ubicaciones de tablero eléctrico y secuenciador son aproximadas.



**BIBLIOTECA NACIONAL  
MARIANO MORENO**  
Infraestructura y Servicios - Oficina Técnica

**Instalación Eléctrica y Control de Temperatura en sala de CCTV**

Plano N° 1

S/Escala