


SECTOR DE
LOS TRABAJOS



PLANTA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

REPARACION DE CUBIERTA AUDITORIO FCS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

FECHA:

19/03/18

ESC.1:500

PLANO:

RC1

