

ANEXO CONVOCATORIA

58/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	MANTENIMIENTO DE UN (1) ASCENSOR DE LA SEDE ALTO VALLE Y VALLE MEDIO, UBICADO EN: UN (1) EQUIPO EN CALLE ESTADOS UNIDOS N° 750, GENERAL ROCA, PCIA. DE REGRO. FABRICANTE: Industrias Rojas CAPACIDAD: 4 Pasajeros	
2	MANTENIMIENTO DE UN (1) ASCENSOR DE LA SEDE ALTO VALLE Y VALLE MEDIO, UBICADO EN: UN (1) EQUIPO EN CALLE EINSTEIN Y DR STALK, CIUDAD DE ALLEN, PCIA. DE RÍO NEGRO. FABRICANTE: Gatwick CAPACIDAD: 4 personas	
3	MANTENIMIENTO DE UN (1) ASCENSOR DE LA SEDE ALTO VALLE Y VALLE MEDIO, UBICADO EN: UN (1) EQUIPO EN CALLE MALINCHE 1086, CHOELE CHOEL, PCIA. DE RÍO NEGRO. FABRICANTE: Morris CAPACIDAD: 4 personas	